



Rack stanza  
refert. RM

\*Esclusivamente utilizzati per VPN proprietarie.

La VLAN 50 distribuisce la rete Radiologia anche su punti LAN fisicamente dislocati fuori dall'area Radiologia.  
Consultare la documentazione relativa agli switch e al diagramma generale per individuare il percorso completo della VLAN50

Tipo macchina	AE Title	Indirizzo IP	Ubicazione
DEMOPACS		192.9.101.66	Sala server Si
BlackBox		192.9.101.85	Da installare
GE Service		192.9.101.155	Rif. Giuseppe Cellino

Tipo macchina	AE Title	Indirizzo IP	Ubicazione
Workstation	ADW44	192.9.101.70	Stanza refertazione RM
Workstation	adwmr	192.9.101.3	Stanza refertazione sterna
TC (Console)	ct99	192.9.101.1	Stanza TC
RX 1	OEM_StoreSCU	192.9.101.8	Stanza RX 1
RX 2	XRD	192.9.101.6	Stanza RX 2
Workstation	RA600	192.9.101.7	Stanza refertazione RX
RM GE (Console)	GEMS	192.9.101.2	Stanza RM
RM Philips (Console)	RM01	192.9.101.224	Stanza RM
Stampante	14x17dvfb	192.9.101.11	Stanza RM
Router Philips (VPN)		192.9.101.253	Sala Server (Piano Terra)
Stampante	14x17dvfb	192.9.101.10	Stanza TC
Masterizzatore	CDauto	192.9.101.80	Stanza TC
Masterizzatore	DICOMBURNER	192.9.101.74	Stanza RM
Workstation	EWS01	192.9.101.225	Stanza refertazione RM
Workstation (Civico)	PACS	192.9.101.230	Stanza refertazione TC
PC128	PC128	192.9.101.222	Stanza RX 1
PC333	PC333	192.9.101.223	Stanza RM
Stampante (Fujii)	DRYPIX	192.9.101.152	Corridoio RX/TC
Workstation	adw	192.9.101.4	Stanza refertazione TC
Mam. Console	?	192.9.101.21	Stanza Mammografo
Mammografo	?	192.9.101.22	Stanza Mammografo
Router GE		192.9.101.254	Stanza refertazione RM
Firewall InsignTec		192.9.101.78	Stanza Macchine RM
Masterizzatore RX		192.9.101.221	Stanza refertazione RX
Workstation teleconsulto	?	192.9.101.20	Stanza refertazione TC
Firewall perimetrale CheckPoint		192.9.101.252	Stanza refertazione Rm
Service Philips RM		192.9.101.154	Rif. Gino Zerbo