



Alla Direzione Generale

Prot. UT7017/17440
Cefalù, 17/08/2017

Oggetto: Acquisto ricambi per riparazione stampanti

Vista la necessità di provvedere all'acquisto dei ricambi in oggetto

SI PROPONE

Oggetto del contratto:	Acquisto di ricambi per riparazione stampanti
Impegno della spesa presunta:	Totale € 1.600,00 (escluso IVA al 22%).
Forma del contratto:	D.Lgs 50/2016, art.36 , comma 6
Modalità di scelta del contraente e ragioni:	RDO su Mepa, aggiudicazione al prezzo più basso offerto.
Istruttore del Procedimento	Francesco Brocato (ref. Sistemi Informativi)

Il RUP
Ing. Giuseppe Franco

La Direzione Generale, vista la superiore proposta

In data 01.08.2017 DISPONE Provv. Dir. Strategica 2017/700

l'avvio della procedura di acquisto, secondo le modalità sopra indicate.

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio

Ricambi per riparazione stampanti

Descrizione	Codice produttore	Q.tà	Prezzo	Totali
Rullino Presa Carta per HP LaserJet 1010	RC1-2050-000	15	€ 2,95	€ 44,25
Rullino Presa Carta per HP LaserJet P1006-p1102w	RL1-1442-000/CZ172-65001	20	€ 2,95	€ 59,00
Fuser fixing film per HP LaserJet 1010	RM1-4008-FILM	8	€ 4,99	€ 39,92
Rullo Fusore Inferiore per HP LaserJet 1010	LPR-1020	8	€ 27,00	€ 216,00
Pattino di separazione pad per HP LaserJet 1010	Rc1-2038-000	15	€ 2,93	€ 43,95
Rullino Presa Carta per Samsung SL-M3820	C90-01063B	6	€ 4,99	€ 29,94
Rullino Presa Carta per Samsung ML1610 – ML 1640	JC73-00211A	30	€ 2,95	€ 88,50
Rullino Presa Carta per Samsung ML2160 (due pezzi)	JC93-00525A	20	€ 3,90	€ 78,00
Rullino Presa Carta per Samsung ML1660 – ML 1665	JC73-00321	35	€ 3,99	€ 139,65
Rullino Presa Carta per Samsung ML 2851	JC73-00265A	10	€ 2,99	€ 29,90
Rullino Presa Carta per Samsung ML 5010	JC97-02259A	5	€ 1,86	€ 9,30
Lower roller gear spare parts fuser per Samsung CLX4623	JC66-01202A	5	€ 6,50	€ 32,50
Lower roller gear spare parts fuser per Samsung CLX4623	JC66-00340A	5		
Pattino di separazione separation pad per Samsung ML 2851	JC96-04743A	8	€ 2,41	€ 19,28
Pattino di separazione separation pad per Samsung ML 2160	JC93-00522A	17	€ 1,25	€ 21,25
Pattino di separazione separation pad per Samsung ML 1660	JC61-03759A	30	€ 1,95	€ 58,50
Pattino di separazione separation pad per Samsung ML 1610 -1640	JC61-01169A	30	€ 1,85	€ 55,50
Unità fusore kyocera per Kyocera FS4300DN	FK-3130 – 302LV93136	5	€ 116,00	€ 580,00

€ 1.545,44